- 安裝新版 Driver NuPrime Audio\_setup\_WHQL.exe 如果之前有安裝過 Driver 安裝過程中會先請你移除舊 Driver 在安裝新版 Driver 這流程是正常的
- 2. 開啟更新軟件程式 CT7601\_ToolV1.01.exe

))) ComTrue USB Control Tool v1.01.190103		×								
V Detect Device										
VID: 2fc6 PID: 6012 No device is available										
		l								
Register 12C Access ISP Parameter Information Gen. Bin File										
Read Bank 7 6 5	76543210									
Reg 0x00	Reg 0x00 = 0x00									
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C	OD OE	OF								
00										
30										
50										
60										
70										
80										
90										
A0										
BO										
CO										
DO										
EO										
F0										

3. 將 Detect Device 勾選取消 PID 修改為 F016

))) Cor	)) ComTrue USB Control Tool v1.01.190103										_			$\times$		
	□ Detect Device   VID: 2fc6   PID: F018   No device is available															
Registe	er   12C	Acces	s   ISP	P	aramete	er   Info	ormation	n   Ger	n. Bin F	ile						
Read Bank     7 6 5 4 3 2 1 9       Reg 0x00 = 0x00									0							
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	OB	OC	OD	0E	OF
00																
10																
20																
30																
40																
50																
60																

4. 再將 Detect Device 勾勾打開 右邊框框會顯示 綠色

))) ComTrue USB Control Tool v1.01.190103										_	-		×		
✓ Detect Device     ✓ID: 2fc6   PID: F016     Device F016 is exist     Register   I2C Access     ISP   Parameter     Information   Gen. Bin File															
Read Bank									7 F	<b>6 5</b>	<b>4 3</b>	<b>2 1</b>	0		
00	) 01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	OB	0C	0D	0E	OF
00															
10															
20															
40		_	_												
50															

- ))) ComTrue USB Control Tool v1.01.190103 X ✓ Detect Device VID: 2fc6 PID: F016 Device F016 is exist Register I2C Access ISP Parameter Information Gen. Bin File C:\Users\hontr\OneDrive\Desktop\Driver & FW\NuPrime\新增資料夾\Nuprime\_A 🗸 🗃 File )))開啟 Х 搜尋位置(I): 新增資料夾 🗕 🗈 💣 🎫 -名稱 修改日期 Nuprime\_Alita 200817\_FBmode.hex 2020/8/17 下午 05:30 快速存取 類型: HEX 檔案 大小: 58.4 KB 修改日期: 2020/8/17 下午 05:30 点面 媒體櫃 本機 網路 < > 檔案名稱(N): Nuprime\_Alita 200817\_FBmode.hex 開取(O) • 取消 檔案類型(T): Hex File •
- 5. 選擇 ISP 頁面 按下 File 選擇新版 FW 名稱: Nuprime\_Alita 200817\_FBmode

## 6. 選完檔案後按下 Auto 如果成功會顯示 Verifying Success

))) ComTrue USB Control Tool v1.01.190103 -	<
Detect Device	
VID: 2fc6 PID: F016 Device F016 is exist	
Register   I2C Access ISP   Parameter   Information   Gen. Bin File	
C:\Users\hontr\OneDrive\Desktop\Driver & FW\NuPrime\新增資料夾\Nuprime_C ▼	
Auto Checksum : 0xDBD4	
Verifying Success Status Register: 0x00	
Verifying Addr: 0x005000	
V ISP Mode V Flash Protect	
V Reload File V Erase V Blank V Program V Verity	
Flash Access Range	
All C Assign Bange Start Addr: 32 KB Size: 32 KB	
Flash Instruction	1
Chip ID: 9F Write Enable: 06 Write Disable: 04 Erase All: C7	
Read Status: 05 Write Status: 01 Page Program: 02 Read: 03	
Function Test	
Chip ID 0x00 Read Status 0x00 Write Status : 0x Write Enable	
Erase	
Enter ISP Blank Check Verify Read Flash Write Disable	